


Jak vypočítat počet možných vzorů zásuvky?

Na pevném podvozku je 8 otvorů. Předpokládejme, že instalujete stranu tažného ramene do prvního otvoru. A pak na druhé straně tažného ramene je 8 otvorů na středním podvozku, ze kterých si můžete vybrat. Takže máte 8 možností. A pak začnete znovu. Tentokrát předpokládejme, že instalujete stranu tažného ramene do druhého otvoru. Stejně jako výše, nyní budete mít dalších 8 možností. Takže doposud je celkem $8 + 8$ možností. Toto počítání opakujte, dokud nepoužijete 8. otvor na pevném podvozku. Celkový počet možností tedy bude $8 \times 8 = 64$.

SOUČÁSTI TÉTO SADY

01. Přihrádka na baterie
02. Hlavní vypínač
03. Pružinová spojka 3ks
04. Základna krabice s otvory
05. Ekologická opakovaně použitelná krabice
06. Převodovka
07. Malé ozubené kolo
08. Kreslicí plošina pro ozubené kolo
09. Rotátor kreslicího ramene
10. Kreslicí rameno
11. Velký kohout
12. Malý kohout
13. Desetiúhelníkový papír 10ks
14. Spojovací můstek 2ks
15. Návod k obsluze



(Poznámka: Spojovací můstek se používá pouze tehdy, když chcete propojit základnu krabice s jinými základnami krabic a vytvořit tak více funkcí).

Jak hrát

Vložte 2 ks baterií velikosti AA do přihrádky na baterie. Zapněte vypínač a úžasná zásuvka se spustí! Umístěte kousek desetiúhelníkového papíru na velké ozubené kolo. Na kreslicí rameno můžete upnout pero. Instalací kreslicího ramene do různých otvorů lze kreslit různé vzory. Obvykle budete muset jednotku zapnout, aby chvíli kreslila sama, abyste viděli celý vzor. Vyzkoušejte výsledky různých vzorů a barev!

Ujistěte se, že všechny vodiče jsou správně připojeny ke svorkám baterie a pružinovým konektorům podle uvedeného pořadí zapojení a zapojení. Ohněte pružinový terminál a vložte odkrytou lesklou část vodiče do pružinového terminálu. Ujistěte se, že je vodič bezpečně připojen k pružinovému terminálu. Pokud obvod nefunguje, můžete zkontrolovat spojení vodiče a pružinového terminálu, zda nejsou dobře připojeny nebo zda izolovaná plastová část vodiče nebyla do pružinového terminálu nesprávně vložena.

Varování! Nezkratujte svorky baterie a pružinové konektory. Jinak by mohlo dojít k přehřátí. Nezablokujte motor ani jiné pohyblivé části. Jinak by mohlo dojít k přehřátí

Propojení s řadou Connex® (platí pouze pro 2 baterie typu AA)

Zde použijte jako příklad 38801 a 38803. Po dokončení jejich samostatné montáže je propojte pomocí propojovacích můstků.

U 38801 odpojte všechny červené vodiče od pružin. Odstraňte také spínač. Tento spínač nebude použit.

Připojte červený vodič modulu motoru k pružině (b) na 38803.

Připojte červený vodič z prostoru pro baterie k pružině (c) na 38803.

Obvod je uzavřen. Nyní máte jeden hlavní spínač, který ovládá obě jednotky současně!

